

Kopfaufklageerkennung in 5 Schritten:

1. Versagensmessungen

- Anzug der Verbindung bis zum Versagen
- Digitale Aufzeichnung der M_b/σ -Kurven



2. Auslegung

- Auswerten und Bewerten der Messergebnisse
- Auslegung der neuen Anzugsparameter



3. Test und Optimierung

- Verschraubung zum Testen und Optimieren der Parameter



4. Verifizierung

- Bestätigung der Funktionsfähigkeit von Anzugstrategie und -parameter



5. Berichterstellung

- Erstellung eines Analyseberichts mit Schraubkurven, Messwerttabellen, Verschraubungsparametern sowie Hinweisen und Auffälligkeiten